

Ersatzteile

Spare parts
Spares
Pièces de rechange
Piezas de recambio
Ricambi
Peças de reposição
Pieșe de schimb
Náhradných dielov
Reserve dele
Części zamienne



SRX 750

0160711

Ab Serien-Nr. 5102488



Weber Maschinentechnik GmbH

Im Boden 5 – 8 , 10

D- 57334 Bad Laasphe - Rückershausen / Germany

Tel.: +49 (0) 2754 / 398 0

Fax: +49 (0)2754 / 398 101

E-Mail: info@webermt.de

www.webermt.de

BITTE, NOTIEREN SIE SERIENNUMMER UND MOTORNUMMER IHRER MASCHINE:

PLEASE WRITE DOWN SERIALNUMBERS OF MACHINE AND ENGINE:

NOTEZ SVP LE NUMERO DE SERIE ET LE NUMERO DU MOTEUR DE VOTRE MACHINE:

SI PREGA DI ANNOTARE SEMPRE I NUMERI DI SERIE SIA DELLA VS. MACCHINA CHE DEL MOTORE:

MAQUINA: ROGAMOS ANOTEN EL NUMERO DE SERIE Y NUMERO DE MOTOR DE SU MAQUINA:

PROSIMY ZANOTOWAĆ NUMER MASZYN Y SILNIKA

MASCHINE
MACHINE
MACCHINA
MAQUINA
MASZYNA



MOTOR
ENGINE
MOTEUR
MOTORE
SILNIK



ZUR VERMEIDUNG VON FEHLLIEFERUNGEN UND VERZÖGERUNGEN SIND BEI DER BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN FOLGENDE ANGABEN UNBEDINGT ERFORDERLICH:

- MASCHINENTYP
- SERIENNUMMER DER MASCHINE
- SERIENNUMMER DES MOTORS (BEI MOTORTEILEN)
- TEILENUMMER
- BESTELLMENGE

TO AVOID ERRORS IN DELIVERY PLEASE STATE THESE PARTICULARS WHEN ORDERING:

- TYPE OF MACHINE
- SERIAL NO. OF MACHINE
- SERIAL NO. OF ENGINE (ON ENGINE PARTS)
- PART-NO.
- QUANTITY REQUIRED

AFIN D'EVITER DES ERREURS DE COMMANDE ET DES RETARDS DE LIVRAISON IL EST NECESSAIRE D'INDIQUER LES CARACTERISTIQUES SUIVANTES:

- TYPE DE MACHINE
- LE NUMERO DE SERIE DE LA MACHINE
- LE NUMERO DE SERIE DU MOTEUR
- LE NUMERO D'IDENTITE DE LA PIECE
- LA QUANTITE SOUHAITEE

ONDE EVITARE DISGUIDI E RITARDI NELLE CONSEGNE DEI RICAMBI SI PREGA DI INDICARE SEMPRE:

- TIPO DELLA MACCHINA
- NUMERO DI SERIE DELLA MACCHINA
- NUMERO DI SERIE DEL MOTORE (SE SI RICHIEDONO PEZZI DEL MOTORE)
- NUMERO D'ORDINE DEI SINGOLI RICAMBI
- QUANTITA

A FI DE EVITAR ERRORES DE ENTREGA, ROGAMOS INDIQUEN LOS SIGUIENTES DATOS CUANDO PASE PEDIDOS DE RECAMBIO:


- MODELO DE MAQUINA
- NO. DE SERIE DE LA MAQUINA
- NO. DE SERIE DEL MOTOR (EN PIEZAS PARA MOTOR)
- REFERENCIA DEL RECAMBIO
- CANTIDAD PEDIDA

PROSIMY O PODANIE NASTĘPUJĄCYCH DANYCH PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA.

- TYP MASZYN
- NUMER SERYJNY MASZYN
- NUMER SERYJNY SILNIKA (PRZY CZĘŚCIACH DO SILNIKA)
- NUMER CZĘŚCI ZAMIEWNNEJ
- ZAMAWIANA ILOŚĆ

E 3269-0414


Position Ref.No. Repère Posizione Posicion	Menge Quantity Quantité Quantita Cantidad	Teile-Nr. Part-No. No. Référence Nr. d'Ordine No. Referenzia	Hinweis Hints Indications Indicazione Indicaciones	Position Ref. No. Repère Posizione Posicion	Menge Quantity Quantité Quantita Cantidad	Teile-Nr. Part-No. No. Référence Nr. d'Ordine No. Referenzia	Hinweis Hints Indications Indicazione Indicaciones
1	1	10001478					
2	1	10017003					
3	2	21000351	DIN608-M12x95				
4	2	21000352	DIN608-M12x150				
5	12	20029032	SKM 12				
6	4	25031015	DIN985-M12				
7	2	25049040	DIN1441-13x25x3				



E 3269-0414

E 3359-0509


Position Ref.No. Repère Posizione Posicion	Menge Quantity Quantité Quantita Cantidad	Teile-Nr. Part-No. No. Référence Nr. d'Ordine No. Referenzia	Hinweis Hints Indications Indicazione Indicaciones	Position Ref. No. Repère Posizione Posicion	Menge Quantity Quantité Quantita Cantidad	Teile-Nr. Part-No. No. Référence Nr. d'Ordine No. Referenzia	Hinweis Hints Indications Indicazione Indicaciones
1	1	11000382					
2	4	25038016	DIN933-M10x35				
3	4	20029001	VSK 10				
4	1	10006970					
5	1	25025157					
6	1	10006969					
7	1	10006972					
8	2	10006971					
9	1	20025520					
9	1	21000073	Z				
10	2	20007039					
11	1	11001761					
12	1	25030014	DIN910-G1/2"				
13	1	25008007	DIN7603-21x26x1,5				
14	1	20013068					
15	1	11000574					
16	1	20013067					
17	1	11000729					
18	6	25038011	DIN933-M8x40				
19	6	20029003	VSK 8				
20	1	10022668					
21	1	10006965					
22	2	20008053					
23	2	20008035					
24	1	21000297					



E 3359-0509

E 3617-0215


Position Ref.No. Repère Posizione Posicion	Menge Quantity Quantité Quantita Cantidad	Teile-Nr. Part-No. No. Référence Nr. d'Ordine No. Referenzia	Hinweis Hints Indications Indicazione Indicaciones	Position Ref. No. Repère Posizione Posicion	Menge Quantity Quantité Quantita Cantidad	Teile-Nr. Part-No. No. Référence Nr. d'Ordine No. Referenzia	Hinweis Hints Indications Indicazione Indicaciones
1	1	11000555					
2	1	11000590					
3	1	21000298					
4	2	25044007	DIN912-M8x30				
5	2	25044009	DIN912-M8x45				
6	2	25044046	DIN912-M8x55				
7	6	20029003	VSK 8				
8	6	25048002	DIN125-A8,4				
9	1	10007093					
10	1	25001257					
11	1	25035025	DIN472-I24x1,2				
12	1	11000383					
13	1	25001206					
14	1	25034003	DIN471-A20x1,2				
15	1	25035008	DIN472-I42x1,75				
16	1	21000330					
17	1	11000333					
18	1	25035010	DIN472-I72x2,5				
19	1	25001012					
20	1	25034006	DIN471-A35x1,5				
21	1	25001047					
22	1	25034016	DIN471-A25x1,2				



E 3617-0215

E 3618-0215


Position Ref.No. Repère Posizione Posicion	Menge Quantity Quantité Cantidad	Teile-Nr. Part-No. No. Référence Nr. d'Ordine No. Referenzia	Hinweis Hints Indications Indicazione Indicaciones	Position Ref. No. Repère Posizione Posicion	Menge Quantity Quantité Cantidad	Teile-Nr. Part-No. No. Référence Nr. d'Ordine No. Referenzia	Hinweis Hints Indications Indicazione Indicaciones
1	1	11000728					
2	1	25017033					
3	1	25035003	DIN472-J62x2,0				
4	1	25001045					
5	1	25034006	DIN471-A35x1,50				
6	1	11000750					
7	1	11000749					
8	2	11001816					
9	6	25038010	DIN933-M8x35				
10	6	20029024					
11	1	21000459					
12	1	21000460					
13	1	41000757					
14	4	25044007	DIN912-M8x30				
15	4	20029003	VSK 8				
16	4	25048002	DIN125-A8,4				



E 3618-0215

E 3619-0215


Position Ref.No. Repère Posizione Posicion	Menge Quantity Quantité Quantita Cantidad	Teile-Nr. Part-No. No. Référence Nr. d'Ordine No. Referenzia	Hinweis Hints Indications Indicazione Indicaciones	Position Ref. No. Repère Posizione Posicion	Menge Quantity Quantité Quantita Cantidad	Teile-Nr. Part-No. No. Référence Nr. d'Ordine No. Referenzia	Hinweis Hints Indications Indicazione Indicaciones
1	1	21000933					
2	1	11001791					
3	1	25040011	DIN931-M10x50				
4	1	20029025					
5	2	25038017	DIN933-M10x40				
6	2	20029033	SKM 10				
7	2	21000472	DIN931-M10x75				
8	2	20029025					
9	4	25038007	DIN933-M8x20				
10	4	20029024					
11	1	11001795					
12	2	25038011	DIN933-M8x40				
13	4	20029021	SKB 8				
14	2	25031003	DIN934-M8				
15	2	25044002	DIN912-M6x16				
16	2	20029020	SKB 6				



E 3619-0215

E 3620-0215


Position Ref.No. Repère Posizione Posicion	Menge Quantity Quantité Cantidad	Teile-Nr. Part-No. No. Référence Nr. d'Ordine No. Referenzia	Hinweis Hints Indications Indicazione Indicaciones	Position Ref. No. Repère Posizione Posicion	Menge Quantity Quantité Cantidad	Teile-Nr. Part-No. No. Référence Nr. d'Ordine No. Referenzia	Hinweis Hints Indications Indicazione Indicaciones
1	1	20002074					
2	1	20022018	Tensilock M8x20				
3	1	25049016	DIN440-R9				
4	1	11001796					
5	2	25038003	DIN933-M6x20				
6	2	20029020	SKB 6				
7	1	11001792					
8	1	21000910					
9	2	25044003	DIN912-M6x20				
10	1	21000911					
11	2	21000487					
12	1	20007007					
13	1	25040001	DIN931-M6x60				
14	1	25048001	DIN125-A6,4				



E 3620-0215

E 3163-0604


Position Ref. No. Repère Posizione Posicion	Menge Quantity Quantité Quantita Cantidad	Teile-Nr. Part-No. No. Référence Nr. d'Ordine No. Referenzia	Hinweis Hints Indications Indicazione Indicaciones	Position Ref. No. Repère Posizione Posicion	Menge Quantity Quantité Quantita Cantidad	Teile-Nr. Part-No. No. Référence Nr. d'Ordine No. Referenzia	Hinweis Hints Indications Indicazione Indicaciones
1	1	20002074					
2	2	20002254					
3	4	20002255					



E 3163-0604

E 3621-0215


Position Ref.No. Repère Posizione Posicion	Menge Quantity Quantité Cantidad	Teile-Nr. Part-No. No. Référence Nr. d'Ordine No. Referenzia	Hinweis Hints Indications Indicazione Indicaciones	Position Ref. No. Repère Posizione Posicion	Menge Quantity Quantité Cantidad	Teile-Nr. Part-No. No. Référence Nr. d'Ordine No. Referenzia	Hinweis Hints Indications Indicazione Indicaciones
1	1	11001804					
2	2	21000540					
3	8	25038007	DIN933-M8x20				
4	8	20029003	VSK 8				
5	2	10017001					
6	2	11000504					
7	4	25044065	DIN912-M6x25				
8	4	25031012	DIN985-M6				
9	1	20018134					
10	2	25038070	DIN933-M6x30				
11	2	20022001	Tensilock M6				
12	1	20018021					
13	1	21000932					
14	1	20007007					
15	1	25038002	DIN933-M6x16				
16	1	20022001	Tensilock M6				
17	1	25038001	DIN933-M6x10				
18	1	20025121					
19	1	25033038	DIN1587-M6				



E 3621-0215

E 3622-0215


Position Ref.No. Repère Posizione Posicion	Menge Quantity Quantité Cantidad	Teile-Nr. Part-No. No. Référence Nr. d'Ordine No. Referenzia	Hinweis Hints Indications Indicazione Indicaciones	Position Ref. No. Repère Posizione Posicion	Menge Quantity Quantité Cantidad	Teile-Nr. Part-No. No. Référence Nr. d'Ordine No. Referenzia	Hinweis Hints Indications Indicazione Indicaciones
1	1	11001756					
1	1	11001765	Z				
2	2	25049026	DIN7349-8,4				
3	2	25031013	DIN985-M8				
4	1	11001757					
4	1	11001766	Z				
5	1	20026588					
6	1	21000012					
7	2	25008016	DIN7603-14x18x1,5				
8	1	20025883					
9	1	20025881					
10	1	20026587					
11	1	21000886					
12	4	20026434					



E 3622-0215


E 3623-0516

Position Ref.No. Repère Posizione Posicion	Menge Quantity Quantité Cantidad	Teile-Nr. Part-No. No. Référence Nr. d'Ordine No. Referenzia	Hinweis Hints Indications Indicazione Indicaciones	Position Ref. No. Repère Posizione Posicion	Menge Quantity Quantité Cantidad	Teile-Nr. Part-No. No. Référence Nr. d'Ordine No. Referenzia	Hinweis Hints Indications Indicazione Indicaciones
1	1	20026446					
2	1	30025029	0,05m				
3	1	30025046	0,28m				
4	1	30025046	0,06m				
5	2	20007054					
6	1	21001087					
7							
8	1	30025201	0,32m				
9	1	21001086					
10	4	20007056					
11	2	30025201	0,2m				
12	5	20007030					
13	1	41001428					



E 3623-0516

Position Ref.No. Repère Posizione Posicion	Menge Quantity Quantité Quantita Cantidad	Teile-Nr. Part-No. No. Référence Nr. d'Ordine No. Referenzia	Hinweis Hints Indications Indicazione Indicaciones	Position Ref. No. Repère Posizione Posicion	Menge Quantity Quantité Quantita Cantidad	Teile-Nr. Part-No. No. Référence Nr. d'Ordine No. Referenzia	Hinweis Hints Indications Indicazione Indicaciones
1	1	11000986					




E 3414-0610

E 3548-0114

Position Ref.No. Repère Posizione Posicion	Menge Quantity Quantité Quantita Cantidad	Teile-Nr. Part-No. No. Référence Nr. d'Ordine No. Referenzia	Hinweis Hints Indications Indicazione Indicaciones	Position Ref. No. Repère Posizione Posicion	Menge Quantity Quantité Quantita Cantidad	Teile-Nr. Part-No. No. Référence Nr. d'Ordine No. Referenzia	Hinweis Hints Indications Indicazione Indicaciones
1	1	11001700					
2	2	21000874					
3	2	25048006	DIN125-A21				
4	2	25037004	DIN94-4x40				

0190008



E 3548-0114

E 3577-0614


Position Ref.No. Repère Posizione Posicion	Menge Quantity Quantité Cantidad	Teile-Nr. Part-No. No. Référence Nr. d'Ordine No. Referenzia	Hinweis Hints Indications Indicazione Indicaciones	Position Ref. No. Repère Posizione Posicion	Menge Quantity Quantité Cantidad	Teile-Nr. Part-No. No. Référence Nr. d'Ordine No. Referenzia	Hinweis Hints Indications Indicazione Indicaciones
1	1	20019006					
2	1	21000474					
3	1	20019423					
4	1	20019319					
5	1	21000857					
6	1	21000676					
7	1	21000832					
8	1	21000737					
9	1	20019323					
10	1	21000677					
11	1	21000886					

Alle Schraubenverbindungen ständig auf festen Sitz überwachen!
 -Besonders nach dem ersten Einsatz-


Continuously check all screwed connections for firm seating
 -particularly after initial employment-

Controler continuellement tous les raccords a vis pour un siege ferme
 -particulierement apres l'emploi initial-


1




2




3




4




5



6




7




8



10



9



11

Wenn Sie Fragen, Anregungen, Probleme, usw. haben, wenden Sie sich bitte an eine der unten genannten Adressen:

For problems, questions and further information refer to one of the following addresses:

Si des questions, des suggestions, des problèmes ... survenaient, veuillez vous adresser à l'une des adresses - ci dessous

in Deutschland in Germany Pour l' Allemagne	WEBER Maschinentechnik GmbH Im Boden 5-8 , 10 57334 Bad Laasphe – Rückershausen	Telefon Telefax E-Mail	+ 49 (0) 2754 - 398-0 + 49 (0) 2754 - 398101-Zentrale switchboard Central + 49 (0) 2754 - 398102-Ersatzteil-Direktlinie spare parts-directlinie Ligne direct pièces détachées g.voelkel@webermt.de
in Frankreich in France Pour la France	WEBER Technologie SARL 26' rue d' Arsonval 69680 Chassieu	Telefon Telefax E-Mail	+ 33 (0) 472 - 791020 + 33 (0) 472 - 791021 france@webermt.com
in Polen in Poland Pour la Pologne	WEBER Maschinentechnik Sp. zo.o. Ul. Grodziska 7 05-830 Stara Wies	Telefon Telefax E-Mail	+ 48 (0) 22 - 739 70 - 80 + 48 (0) 22 - 739 70 - 81 + 48 (0) 22 - 739 70 - 82 info@webermt.com.pl
in Tschechien in Czechia Pour la Tchéquie	WEBER MT s.r.o. V Piskovně 2054 278 01 Kralupy nad Vltavou	Telefon E-Mail	+ 42 (0) 776 222 216 + 42 (0) 776 222 261 info@webermt.cz
in USA und Kanada in USA and Canada Pour les Etats Unis Et le Canada	WEBER MT, Inc. 45 Dowd Road Bangor, ME 04401	Telefon Telefax E-Mail	+ 1(207) - 947 - 4990 + 1(207) - 947 - 5452 sales@webermt.com service@webermt.com
in Süd – Amerika in South – America Pour l' Amérique du sud	WEBER Maschinentechnik do Brasil Rua João Werno Erhart, 4691 Bairro Rincão 93310 – 405 Novo Hamburgo / RS Brasilien	Telefon Telefax E-Mail	+ 55 (0) 51- 587 3044 + 55 (0) 51- 587 2271 webermt@webermt.com.br

